



ROMÂNIA

TRIBUNALUL BISTRITĂ-NĂȘĂUD

Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, tel. 0263-213528, fax. 0263-230491, e-mail [trbn@just.ro](mailto:trbn@just.ro)

Operator de date cu caracter personal nr. 11795

Departamentul economic financiar și administrativ

Nr. 3222 din 13.12.2016

## SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Bistrița-Năsăud, cu sediul în Bistrița, Strada Alba Iulia, nr.1, Județul Bistrița-Năsăud, având codul fiscal 4426832, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze **Reparație la grupurile sanitare ale Palatului de Justiție Bistrița** conform caietului de sarcini anexat,

sens în care vă invită să depuneți oferta d-voastră de preț până la **15.12.2016**, ora **10.00**.

Modalitatea de achiziție este **cumpărarea directă**, conform dispozițiilor **art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice.

Criteriul aplicat în vederea finalizării achiziției este „prețul cel mai scăzut”. Oferta se va transmite prin fax la nr. 0263/230491 sau pe adresa de email [simona.pavelea@just.ro](mailto:simona.pavelea@just.ro) și va conține propunerea financiară.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: **15.12.2016, ora 08.00**.

Data limită pentru transmiterea ofertei : **15.12.2016, ora 10.00**.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0263/213.528 interior 125, persoana de contact : consilier Pavelea Simona.

PREȘEDINTE,  
Preda Liliana Elisabeta



MANAGER ECONOMIC,  
Andreieș Maria Adriana

ÎNTOCMIT,  
Pavelea Simona

## CAIET DE SARCINI

1. La clădirea Palatului de Justiție, de circa 7-8 luni de zile, la coloanele de apă rece de la alimentarea grupurilor sanitare de lângă casa scării de acces personal dinspre str. Alba Iulia, s-au evidențiat scurgeri de apă cu penetrări la planșeele dintre etaje I și II și II și III, scurgeri care s-au făcut prezente inclusiv pe finisajul exterior al fațadei (prin coșcovirea și desprinderea tencuielii exterioare), la fel, s-au produs aceleași deteriorări ale finisajelor interioare din casa scării, la baza peretelui comun cu grupul sanitar bărbați, la parter și la fiecare din etajele superioare.

Pentru remedierea defectelor semnalate, consider că se impune înlocuirea coloanelor de apă rece din țevă metalică de 1" (ruginite cu puncte de străpungere în grosimea pereților) cu coloane din PPR cu  $d = 32$  mm pe traseul de 18-20 m (inclusiv racordurile orizontale) cuprins între demisol și etajul 3.

Operațiunea de înlocuire presupune în principal efectuarea următoarelor lucrări:

- a) Demolare măști din zidărie faianțată = 7,0 - 8,0 mp
- b) Demontare coloane existente = 40,0 ml
- c) Înlocuire coloane cu conductă din PPR  $d = 32$ " = 40,0 ml, inclusiv montare de fittinguri: robinete, racorduri, coturi, teuri, mufe, izolație etc și efectuare de probe sub presiune.
- d) Refacerea măștilor, faianțarea lor = 28,0 ml
- d) Alte lucrări: manipulări manuale, evacuare și transport moloz cu auto.

2. La etajul 1 de la Palatul de Justiție, la grupul sanitar din vecinătatea biroului Registratura Judecatoriei, coloana de scurgere comună a celor 3 cabine WC s-a deteriorat, producându-se scurgeri ce penetrează planșeul inundând cabinile WC de la parter și chiar de la demisol. Se impune de urgență înlocuirea tubulaturii cu o alta nouă, cu același diametru  $d = 110$  mm.

Rezolvarea defectului arătat presupune realizarea următoarelor lucrări:

- a) demontare și remontare 3 vase WC;
- b) spart și liț în pardoseală 3,5-4,0 ml;
- c) demontare tubulatură din pvc defectă și înlocuire cu conductă pvc  $d = 110$  mm = 4,0 ml
- d) refacere suprafețe de gresie și faianță = 2,0 mp.

Realizarea respectivelor reparații se va face cu un agent economic având domeniu de activitate reparații instalații sanitare.

09.12.2016

Ing. Pavelea Ionim

